

Anleitung zur Anbringung der UV-Schutzfolie an Fenster

(hier verwendet Fa. Hanita – R069UVS)

Die Selbsthilfegruppe ist im Besitz der folgenden Hilfsmittel, welche für die Anbringung der Folien, gegen Kaution, ausgeliehen werden können.

	Glasschaber
	Pumpflasche
	Applikator-Flüssigkeit
	Cuttermesser
	Rakel
	Rakel
	Isopropanol-Alkohol

Außerdem werden benötigt:

	Glasreiniger
	Küchenrolle
	Kreppband

Folgende Arbeitsschritte sind zur Anbringung der Folie notwendig.

Reinigen der Fenster: Glasreiniger großzügig aufsprühen, mit Glasschaber die gesamte Fläche von Schmutzpartikeln befreien. Mit Haushaltsrolle trocken reiben.



Folie grob zuschneiden, Folie nicht knicken. An einer Ecke über Kreuz auf Vorder- und Rückseite Kreppband kleben. Durch ziehen des Kreppbandes in entgegengesetzte Richtung in der Ecke die Deckfolie von der Klebefolie trennen (damit lässt sich die Deckfolie später einfacher abziehen)



Pumpflasche mit Wasser-Applikator-Mischung füllen (ca. 1 Kappe auf 1 Liter Wasser). Destilliertes Wasser verwenden. (Alternativ Neutral Reiniger verwenden – 30 ml mit 500 ml dest. Wasser verdünnen)



Kurz vor dem Ankleben der Folie die Scheibe mit Isopropanol-Alkohol reinigen, um Fettrückstände zu beseitigen. Dafür das Isopropanol aufsprühen und mit Haushaltsrolle trocken reiben. Insbesondere auch evtl. Dichtungslippen reinigen. Vorsicht bei Holzfenstern – der Alkohol kann die Beschichtung auflösen.



beschichtete Platte in Foliengröße
großzügig mit Mischung besprühen.

Folie an die Platte anbringen(klebt auf
der Mischung) und Deckfolie mit Hilfe des
Kreppbands abziehen. Gleichzeitig
Klebefolie großzügig mit Wasser-
Applikator-Mischung besprühen.



Dabei die Deckfolie nah an der Klebefolie
nach unten ziehen, um ein abheben der
Klebefolie zu vermeiden.



Klebefolie vorsichtig von der Platte
abheben (keine Knicke!)



Variante 1

Variante 2

Alternativ hält eine zweite Person die Folie an zwei Ecken.



Die Deckfolie abziehen, dabei bereits die Klebefolie mit der Mischung besprühen, was ein wieder ankleben der Deckfolie verhindert.



Die Glasscheibe großzügig mit Wasser-Applikator-Mischung besprühen.



Die Klebefolie möglichst mittig auf der Scheibe anlegen und nochmals mit der Mischung großzügig besprühen.



Mit dem Raker von der Mitte nach Außen verstreichen, hierbei von oben nach unten arbeiten, damit das Wasser und die Luft zwischen Klebefolie und Scheibe nach außen gedrückt werden.



Mit Hilfe eines Cuttermesser und eines langen Stahllineals die überstehende Folie an den Scheibenrändern entfernen, dabei die Folie mit Hilfe des Rakels fixieren. Wechseln Sie dabei die Klingen des Messers öfters aus, um Einreißen zu verhindern.

Folie anziehen lassen, ca. 20 min. Danach mit dem dicken Rakel die letzten Luft- und Wassereinschlüsse zwischen Folie und Scheibe an den Rändern herausdrücken. Insbesondere die Kanten mit dem Rakel andrücken.



Folie 1 Woche antrocknen lassen, ohne diese weiter zu berühren.

Warten Sie einige Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung der Folie!